

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検等を踏まえた対策実施状況

	該当施設名	路線名	箇所名	事業主体	状況	対策		
						内容	対策予定	完了年
1	三ツ淵保育園	市道阿波戸2号線	三ツ淵保育園東側道路	小牧市	送迎の抜け道として車の利用が多いが、歩道と車道との区別がない。	外側線新設	対策済	R元年度
2	大山保育園	市道応時一丁目7号線	大山保育園北側道路	小牧市	歩道にポールがたっているため、散歩の際に避難車が通れず園児が車道を通行することになる。	避難車が通行できるよう、歩道ポールを移設する	対策済	R2年度
3	一色保育園	市道布袋内津線	一色保育園北側交差点	小牧市	横断歩道はあるが、車の交通量が多く、歩道も狭い。	横断歩道の避難スペースに巻き込み防止車止めを設置。	対策済	R2年度
4	藤島保育園	市道とみづか団地7号線外	小木南三丁目地内	小牧市	歩道を区別する白線がなく、側溝に蓋がないところもある。	側溝の蓋かけ(側溝整備工事)計画的に敷設している。	対策中	未定
5	大城保育園	市道城山三丁目2号線	大城保育園北側交差点	小牧市	車が北西道路から右折する際、園舎が死角になって横断歩道を渡る園児が見えない危険性がある。	注意喚起のペイント	対策済	R元年度
6	村中保育園	市道入鹿出新田郷前2号線	村中保育園北側道路	小牧市	外側線がない。	外側線新設	対策済	R元年度
7	味噌保育園	市道文津岩崎線	味噌保育園北側交差点	小牧市	横断歩道を渡る際に避難スペースが狭く、車道に出なければならぬ。	避難場所付近を除草し、スペースを確保	対策済	R元年度
8	味噌保育園	小牧文津土地区画整理地内区画道6-26号	味噌保育園南側交差点	小牧市	交通量が多い上に見通しが悪い。	カーブミラー新設	対策済	R元年度
9	みなみ保育園	小牧南土地区画整理地内区画道6-55号	みなみ保育園西側交差点	小牧市	交通量が多い上に見通しが悪い。	カーブミラー新設	対策済	R元年度
10	保育園きつずどるちえ小牧さくら園	市道桜井郷中線	きつずどるちえ小牧さくら園南側道路	小牧市	歩道部にガードレールがなく、交通量も多いため危険。	ガードパイプ新設	対策済	R2年度
11	ohana	市道応時二丁目三号線外	CKD西側道路	小牧市	歩道を区別する白線がなく、側溝に蓋がないところもある。	側溝の蓋かけ(側溝整備工事)	対策済	R2年度
12	小木保育園	県道小口名古屋線	小木二丁目交差点南側	愛知県	交通量が多いが車道・歩道の区別がなく、道路幅も狭い。	路側帯のカラー舗装化	対策済	R元年度
13	藤島保育園	県道小口名古屋線	藤島交差点北側	愛知県	交通量が多いが車道・歩道の区別がなく、道路幅も狭い。	路側帯のカラー舗装化	対策済	R元年度
14	スクルドエンジェル保育室こまき園	小牧駅前線	スクルドエンジェル保育室こまき園西側道路	警察	一方通行の道路であるが、進入禁止標識が北側から見にくく、進行しそうなことがある。	進入禁止の標識を新設	対策済	R元年度