

小牧市立小中学校における耐震診断結果等について

27.4.1現在

| 学校名 | 建物名 | 耐震診断の結果等 | 耐震改修工事を行った年度 |
|--------|-------|--|------------------|
| 小牧小学校 | 校舎 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要（平成23年度改築） | — |
| | 体育館棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要（平成24年度改築） | — |
| 村中小学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成22年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| | 体育館 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| 小牧南小学校 | 校舎南西棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成22年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成22年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎北棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成22年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成22年度に耐震改修工事を実施 |
| | 体育館 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成15年度に耐震改修工事を実施 |
| 三ツ渚小学校 | 校舎西棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成21年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎東棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成21年度に耐震改修工事を実施 |
| | 体育館 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| 味岡小学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成21年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） ※西側増築部分（昭和55年度建築）は耐震性あり | 平成21年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成21年度に耐震改修工事を実施 |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| 篠岡小学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） ※東側増築部分（昭和59年度建築）は現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| | 体育館 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成15年度に耐震改修工事を実施 |
| 北里小学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） ※西側新築部分（昭和37年度建築）は耐震性あり | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 東渡り廊下 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| | 西渡り廊下 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 体育館 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成15年度に耐震改修工事を実施 |

| 学校名 | 建物名 | 耐震診断の結果等 | 耐震改修工事を行った年度 |
|--------|-------|---|------------------|
| 米野小学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成22年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成22年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| 一色小学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成21年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成21年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成21年度に耐震改修工事を実施 |
| | 体育館 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| 小木小学校 | 校舎北棟 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成18年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| | 体育館 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| 小牧原小学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) ※西側増築部分 (昭和56年度建築) は現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) ※西側増築部分 (昭和56年度建築) は現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| | 体育館 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| 本庄小学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| | 体育館 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| 桃ヶ丘小学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| | 体育館 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| 陶小学校 | 校舎 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| 光ヶ丘小学校 | 校舎北棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 校舎中棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 校舎南棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 北渡り廊下 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 南渡り廊下 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |

| 学校名 | 建物名 | 耐震診断の結果等 | 耐震改修工事を行った年度 |
|-------|-------|---|------------------|
| 大城小学校 | 校舎北棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 校舎中棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 校舎東棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 校舎西棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 東渡り廊下 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 西渡り廊下 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| 小牧中学校 | 校舎 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 体育館棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| 味岡中学校 | 校舎 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要（平成26年度改築） | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要（平成26年度改築） | — |
| | 柔剣道場棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要（平成26年度改築） | — |
| 篠岡中学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） ※北東側新築部分（昭和55年度建築）は耐震性あり | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 柔剣道場 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 金工木工室 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| 北里中学校 | 校舎北棟 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南西棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 柔剣道場棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| 応時中学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性不足（is値0.7未満） | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 体育館 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |
| | 柔剣道場 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 金工木工室 | 耐震性あり（is値0.7以上） | — |

| 学校名 | 建物名 | 耐震診断の結果等 | 耐震改修工事を行った年度 |
|--------|-------|--|------------------|
| 岩崎中学校 | 校舎北棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 校舎南棟 | 耐震性不足 (is値0.7未満) ※東側及び西側増築部分 (昭和56年度建築) は現行の耐震基準建物であり、耐震診 | 平成23年度に耐震改修工事を実施 |
| | 渡り廊下 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| | 体育館 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| | 柔剣道場 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 金工木工室 | 耐震性あり (is値0.7以上) | — |
| 桃陵中学校 | 校舎北棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 校舎南棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 渡り廊下 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 柔剣道場 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 金工木工室 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| 小牧西中学校 | 校舎 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 柔剣道場 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 金工木工室 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| 光ヶ丘中学校 | 校舎北棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 校舎南棟 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 渡り廊下 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 体育館 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 柔剣道場 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |
| | 金工木工室 | 現行の耐震基準建物であり、耐震診断不要 | — |

※ 小牧小学校と味岡中学校は改築前の建物について耐震診断を実施し、一部の建物で耐震性が不足していると判定されましたが、その後全ての建物を改築し、耐震性を確保しました。