

## 令和2年度 通学路交通安全プログラム合同点検 実施箇所及び対策一覧

学校名	学校内優先順位	通学路の危険・注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	道路管理者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
小牧南小	一	要望なし							
篠岡小	1	池之内地内 県道明知小牧線 池之内交差点の東	・県道明知小牧線は、片側1車線の道路であるが、狭く、交通量も多い。トラックも通る。道のどちらにも歩道がない。そこを1列になり、登校の時に使用している。脇道等もなく、そこを通らざるを得ない状況である。	歩道の設置(片側だけでも)	県		通学路外のため、合同点検は行いませんが、情報共有します。		
	2	池之内地内 県道明知小牧線 巡回バスの「グリーンハイツ前」停留所付近	・交通量が多い県道を渡って、通学している。横断歩道はあるが、交通ボランティアさんが毎日登下校の時に、児童の横断を手伝っていただいている。	押しボタン式の信号の設置	県	小牧警察署	道路形状上、現在の道路では設置出来ない。カーブ付近であり見通しが悪い。また道路幅員が狭く信号機の柱の設置場所がない。	—	不可
	3	池之内地内 県道荒井大草線 東山交差点を東に入り、篠岡小学校方面への道	・片側1車線の道路であるが、道幅が狭く、歩道がない。東山交差点からしばらく篠岡小学校方面に行くと、歩道がある。交差点から歩道があるところまでのしばらくの間、脇道もないため道路の隅を通学するのに使っている。	歩道の設置(片側のどちらか)	市		通学路外のため、合同点検は行いませんが、情報共有します。		
一色小	1	久保一色3270付近の交差点	・「通学路学童に注意」の看板やミラー、朝の時間の規制等があるが、ミラーが見にくかったり、植木で見通しが悪かったりしている。道路も狭くて危ない。	みどり線の設置 車内から歩行者がよくわかるようにする	市	市(教育総務課)	今年度、みどり線を施工しました。	令和2年度	完了
	2	通学班「本田第2」の集合場所の付近、養護学校の北側道路	・新しい家が増え、子ども的人数も増えてきている。また、自動車の通行が多く危険。	東側・西側にみどり線を設置	市	市(教育総務課)	今年度、みどり線を西側に施工しました。	令和2年度	完了
	3	久保一色1365付近の丁字路	・東側にみどり線を引いてもらったが、丁字路の部分に横断歩道がないため、危ない。	横断歩道を作るか、通学路の看板をたてる	市	小牧警察署	通学路の立て看板を設置しました。 車両交通量が少なく、今後通学路を西側へ変更する予定との事なので現時点では設置は不可。	—	不可
	4	久保一色たがた苑 児童遊園の付近	・現在、東側のみみどり線が引かれているが、東側は電柱が多く、列が乱れやすい。また、地域からも要望が強い。	西側にもみどり線を設置	市	市(教育総務課)	片側にみどり線があるため、新設箇所への施工が優先になります。	—	未定
本庄小	1	大字本庄2613-364から 小松寺2丁目1065を 経由して、小松寺3丁目 1120-5の横断歩道までの道路	・通学路標識やスクールゾーンの表記はあるが、制限速度を守らない車が多く、歩道を歩いても危険に感じることが多い。 ・信号機のない横断歩道で児童が横断しようとしても、止まらない車が多い。	スクールゾーンの表記を追加 取り締まりの強化	市	小牧警察署	2学期開始時を始め速度取り締まりを継続的に実施する。(9月・10月に実施) 速度の路面標示(30)を道路に設置するため本部へ要望した。	令和2年度～	継続実施
	2	大字本庄2597-643から 10m西にある公園	・通学路に面した高台の公園の側面が、植木と砂利で作られている。 ・砂利でできた斜面付近に柵がないため、砂利が崩れたら危険である。 ・植木などに毎年ハチが巣を作る。 ・植木で公園内がよく見えない。	植木を短く切る。 高低差のある所には柵を設置	公園市		市みどり公園課に情報提供しました。	令和2年度	完了
	3	大字本庄2614-193より 5m南側の竹やぶ	・セーフティーフェンスはあるが、フェンスの下の方は大きく空いているため、落とした物が中に入ってしまう。 ・フェンスの奥は斜面になっており、落とした物を拾うのは危険である。	セーフティーフェンスに加えて金網を付け足す。 または、セーフティーフェンスを金網のフェンスにする。	市	市(道路課)	ネットフェンスでの対応は不可。現況の転落防止柵が3段のため4段のものに変更した。	令和2年度	完了
	4	大字本庄1968より15m 東にある階段	・階段の西側のネット網が簡易なため、植物の重みで倒れる可能性がある。 ・北側もフェンスが植木の重みでゆがみ始めている。また植木が飛び出している。	階段の西側のネット網を、東側のようなフェンスにする 植木の整備をする	市	市(道路課)	民地構造物であるため対応不可。道路に植木が飛び出て通行に支障がある場合はその度道路課に連絡してもらい対応する。	—	不可
光ヶ丘小	1	光ヶ丘5丁目15-22付近	・通学路に片方しか歩道がなく、途中までその片方の道路を使い、横断歩道のない道路を横切っています。周辺住宅に住んでいる方が利用する道ですが、危険に感じます。	歩道が片方ないので、緑石を設置	市	市(道路課)	車道部が狭小になるため、また東側歩道部で十分安全が確保できると判断できるため対応不可。	—	不可
						小牧警察署	(学校より合同点検での相談) 校門前に横断歩道が設置できないか？(小牧警察署の回答) 付近に横断歩道があり、設置は不可。 横断歩道の他に学校で安全対策を考えて頂きたい。	—	不可