

【公表用】通学路緊急合同点検 実施箇所及び対策一覧(令和6年3月末現在)

…令和5年度に対策が完了したところ

番号	学校名	学校内番号	通学路の危険箇所	状況・危険の内容	要望	道路管理者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
1	小牧小	1	小牧一丁目284-2付近 (市道小牧駅西線)	車の抜け道になっている。(南北の方向)	登校時刻の進入禁止	市	道路課	草刈済み。	令和3年度	完了
							小牧警察署	横断歩道を南側に移動するよう本部へ要望し、令和4年2月に完了しました。	令和3年度	完了
2	小牧小	2	駒来霊苑北西付近	地震時に、コンクリートブロック塀が倒壊するかもしれないと心配である。	耐震性がある塀やフェンスなどにかえてほしい。	市	教育総務課	建築課と共に所有者の方へ改善を依頼しました。	令和3年度	完了
3	小牧小	3	小牧二丁目171～小牧二丁目186付近	道幅が非常に狭い。国道155号への抜け道として利用されているようで、車の往来が多く、スピードを出している車もあり危険である。	道幅を広げ歩道を確保するのがベストだが、現状では難しい。子どもたちが登校する時間帯だけでも車両進入を規制してもらいたい。(7-9規制)	市	教育総務課	みどり線を設置しました。	令和4年度	完了
4	小牧小	4	新町三丁目429付近 (国道155号)	国道155号から車が進入する。	横断歩道の設置	県	小牧警察署	横断歩道を設置しました。	令和3年度	完了
5	小牧小	5	新町三丁目465～新町三丁目474付近	電柱が立っていて、それを避けると車道に入り込んでしまう。さらにお店の車がよく止められていて、それを避けると車道の真ん中ぐらゐまで出てしまい大変危険。	通学路を変えてほしいという要望が保護者からあがっている。歩道の整備、横断歩道の設置、停車禁止などしてほしい。	市	教育総務課	みどり線を設置しました。	令和4年度	完了
6	小牧小	6	お宝市番館尾張小牧店南東付近 (市道堀の内三丁目2号線)	坂を上った先の横断歩道であり、子どもから車が見えにくい。	ミラーをつける。子どもが車を見ることができる環境を求めます。	市	道路課	草刈業務委託の範囲内、今年度施工済み。必要があればお手数ですがその都度お知らせください。	令和3年度	完了
7	小牧小	7	小牧中学校北西付近	横断歩道はあるものの、車から見る子どもの視界は悪く危険。過去に接触事故があった。	信号をつける。子どもが渡る時の安全確保を求めます。	市	小牧警察署	交通量等を調査した結果、現状維持とします。	令和3年度	完了

【公表用】通学路緊急合同点検 実施箇所及び対策一覧(令和6年3月末現在)

…令和5年度に対策が完了したところ

番号	学校名	学校内番号	通学路の危険箇所	状況・危険の内容	要望	道路管理者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
-	小牧小	通学路外	資源回収ステーション 南西交差点	抜け道になっていて、かなりスピードを出して走っている車がある。通学路の看板をたててもらったが、意識された感じがしない。保護者からこの道を渡らせるのが怖いと言われている。	横断歩道や点滅信号、もしくは登校時間だけ通行禁止などしてもらえたらありがたい。	市		通学路外のため、合同点検は行いませんが、情報共有します。		
-	小牧小	通学路外	川西公園南西交差点	こどもが家に帰る際、横断歩道がないため車道を歩くことになる。	横断歩道の設置を求めます。	市		通学路外のため、合同点検は行いませんが、情報共有します。		
-	小牧小	通学路外	曙町54付近東側道路	児童は帰り道として路肩を利用するが、車道を通る自動車のスピードが速いことがある。	緑の線を引いていただけるとありがたいです。	市		通学路外のため、合同点検は行いませんが、情報共有します。		
-	小牧小	通学路外	マックスバリュ小牧駅西 店南側道路～デュオヒルズ 小牧南側道路	数人の児童が通ります。交通量が多いにもかかわらず、歩道がない。	白線の内側を緑色で塗装するなど、児童が通る道であることが伝わるような整備を要望します。	市		通学路外のため、合同点検は行いませんが、情報共有します。		
8	村中小	1	「河内屋」交差点 (県道宮後小牧線)	児童が登校時に河内屋交差点を西から東へ渡るとき、赤信号の際の待機場所がない。そのため、待機している際、南から北へ左折する車との距離が近く、接触しそうで危険である。	信号待ちの際、待機場所の安全を確保するために、縁石やガードレールを設置してほしい。	県	愛知県尾張建設事務所	ガードレールを設置するスペースがなかったため、ポストコーンの設置にて、待機スペースを確保しました。	令和3年度	完了
9	村中小	2	名備運輸小牧倉庫付近 道路(国道155号)	国道155号線は、交通量が多く、トラック等の大型車の走行も頻繁である。万が一事故が起きた場合、車が縁石を乗り越えて歩道に乗り上げる可能性もあり、心配である。	車道と歩道の境目に、ガードレールやポール等を設置し、安全を確保してほしい。	県	愛知県尾張建設事務所	ポストコーンを設置しました。	令和4年度	完了
10	村中小	3	榊太平製作所北東交 差点	南から東に進入するトラックが多く、その際、スピードを出しながら曲がっていくため危険である。	・南北の横断ができる横断歩道を設置してほしい。(交差点東側) ・南北に「止まれ」を設置してほしい。 ・南から見える位置に通学路の看板を設置してほしい。	市	教育総務課	通学路看板を設置しました。	令和3年度	完了

【公表用】通学路緊急合同点検 実施箇所及び対策一覧(令和6年3月末現在)

…令和5年度に対策が完了したところ

番号	学校名	学校内番号	通学路の危険箇所	状況・危険の内容	要望	道路管理者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
11	村中小	4	榊太平製作所～榊ジェディック東側道路	今年度から新たに通学路となった道路。登下校の時間帯も交通量がとても多い。	通学路だと分かりやすいよう、みどり線を設置してほしい。	市	教育総務課	みどり線を設置しました。	令和4年度	完了
12	村中小	5	名古屋精密工業(株)南側道路	国道155号線より一本北の双葉公園沿いの道路。車の抜け道になっているため、交通量が多く、公園東側で横断する際危険である。横断してから片山八幡社の参道に入るまでの道も、すぐ横を車が通過していくので危険である。	・通学路だと分かるように標識を設置してほしい。 ・みどり線を設置してほしい。	市	教育総務課	みどり線を設置しました。	令和4年度	完了
13	村中小	6	大誠自動車北側の横断歩道(市道小塚山1号線)	高速道路の南側の横断歩道。一方通行の道路で、停止せずにスピードを出して通過する車が多い。また、わだちによる道路の凸凹が目立ち、雨の日は大きな水たまりができるため、通過する車による泥はねがひどい。	・横断歩道があると分かり、より確実な減速を促すよう、道路上にカラーリングをしてほしい。 ・通学路標識が色あせているので修繕してほしい。 ・道路の修繕をし、凸凹を直してほしい。 ・警察による立哨やパトロールが定期的かつ頻繁にあると、運転手の意識を高めるうえで効果的であり、お願いしたい。	市	教育総務課	通学路標識の表示板を取り替えました。	令和3年度	完了
							道路課	舗装修繕済み。	令和3年度	完了
							小牧警察署	交通監視活動を実施しました。	令和3年度	完了
14	村中小	7	喫茶モルゲンロード前の横断歩道(県道小口名古屋線)	登校(東から西への横断)の際は見通しがよいので特に問題ないが、下校(西から東への横断)の際は、右(南)から来る車が見にくく、一歩道路に出ないと車が来ているか確認できない。また、スピードを出す車が多く危険を感じる。	・押しボタン信号を設置してほしい。 ・路面表示「学童横断注意」が消えかかっているため修繕してほしい。 ・車がスピードを出せないように路面に工夫(段差の設置等)をしてほしい。 ・警察による立哨やパトロールが定期的かつ頻繁にあると、運転手の意識を高めるうえで効果的であり、お願いしたい。	県	愛知県尾張建設事務所	路面表示「学童横断注意」は、修繕が必要なほど消えていないため、現状では修繕の予定はありません。	令和3年度	完了
							小牧警察署	横断歩道の塗り直しを本部へ要望し、令和4年2月に完了しました。	令和3年度	完了
15	村中小	8	「牛屋」交差点	2箇所横断歩道があるが、1箇所(東西の横断歩道)には歩行者用信号がない。	歩行者用信号を設置してほしい。	市	小牧警察署	歩行者用信号を設置しました。	令和3年度	完了

【公表用】通学路緊急合同点検 実施箇所及び対策一覧(令和6年3月末現在)

…令和5年度に対策が完了したところ

番号	学校名	学校内番号	通学路の危険箇所	状況・危険の内容	要望	道路管理者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
16	村中小	9	「村中新町北」交差点(市道山北町8号線)	登校時、交差点を南から北へ渡るため信号待ちをしている。東から国道41号へ出る道路が下り坂のため、スピードを出して交差点を左折する車が多く、待機しているとき左折車に巻き込まれないか心配である。	信号待ちの際、誤って前に出すぎることがないように、ガードレールの延長線上にポール等を設置し、待機場所の安全を確保してほしい。	市	道路課	交差点改良工事済み。(R4設計、R5工事)	令和5年度	完了
17	小牧南小	1	「池田中央橋西」交差点	交差点南方面(南外山)への抜け道として使う車が多く、朝は特にスピードを出している車が多い。特に西進する車が南方向に左折するときにスピードを落とさずに交差点に入ってくるので児童が信号を渡るのがとても危険である。	歩車分離式信号機に変えてほしい。	県	小牧南小学校	交通安全指導を行います。	令和3年度	完了
							教育総務課	通学路看板を設置しました。	令和3年度	完了
18	味噌小	1	倉知たばこ店南東交差点	交通量が南北線・東西線ともに多い。	味噌市民センター西側の南北の道路にみどり線があるが、みどり線の延長上の交差点内に、横断歩道があるとよい。	市	小牧警察署	横断歩道の移設が完了しました。	令和4年度	完了
19	味噌小	2	文津171-1付近(市道記念線)	カーブしている道路の直線上が通学路なので、もしも車がカーブせずに直進してきた場合、ガードレールなど何もないので危険。	ガードレールがあるとよい。	市	道路課	防護柵設置済み。	令和3年度	完了
20	味噌小	3	文津151-1(ヨーロッパアンハイム野中)付近	比較的幅の広い道路なのに横断歩道がない。	横断歩道の設置	市	小牧警察署	交差点北側へ横断歩道を設置しました。	令和4年度	完了
21	味噌小	4	文津197-4南東付近交差点	横断歩道がないため、児童が道路を渡るときに危険である。	横断歩道の設置	市	小牧警察署	交差点北側へ横断歩道を設置しました。	令和4年度	完了
22	味噌小	5	文津138-1付近	「この先段差あり」の場所が、相互通行できず1台通行となるため危険。	相互通行できるようになるとよいが、まずは、「通学路」の道路標識を立て、運転手に注意喚起するとよいと思われる。	市	教育総務課	通学路看板を設置しました。	令和3年度	完了

【公表用】通学路緊急合同点検 実施箇所及び対策一覧(令和6年3月末現在)

…令和5年度に対策が完了したところ

番号	学校名	学校内番号	通学路の危険箇所	状況・危険の内容	要望	道路管理者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
23	味噌小	6	三宝堂前付近 (都計道・北外山文津線)	交通量が多い。	ガードレールの設置	市	区画整理課	ガードパイプを設置済み。	令和3年度	完了
24	味噌小	7	東田中757-1～東田中761-3付近	道幅が狭く、車の交通量が多い。抜け道になっているため、車の走行スピードも速い。	みどり線または注意喚起の看板を立てる。	市	教育総務課	みどり線を設置しました。	令和3年度	完了
-	味噌小	通学路外	東田中231～東田中246付近	朝の通学時は交通量が多く、抜け道になっているため車のスピードも速い。通学路にはあたらぬが、八所神社が集合場所になっているため、この道を横断する児童やこの道を歩く児童が多く、大変危険。	車の運転手に注意喚起できるような、道路のカラー舗装など。	市	通学路外のため、合同点検は行いませんが、情報共有します。			
25	篠岡小	1	池之内2484-1付近交差点	抜け道として使われていることが多く、道が狭いわりに朝の交通量が多い。その道の横断歩道を25人ぐらいが渡る。しかし、横断歩道が消えかけていてドライバーが気が付きにくいのか、止まってくれないことが多い。	横断歩道の塗り直し	市	小牧警察署	横断歩道の塗り直しを本部へ要望し、令和4年2月に完了しました。	令和3年度	完了
26	篠岡小	2	大真サービス南西交差点 (市道野口池之内線)	交差点の角の空き地を朝の集合場所になっている。普段、保護者やバトロールボランティアの方がみえ、見守りをしている。交差点としてはカーブミラーがついているが見にくい交差点である。しかし、横断歩道や停止線・止まれ文字が消えかかっているのが危ない。	横断歩道や停止線、止まれの文字を塗り直し	市	道路課	外側線再塗装済み。	令和3年度	完了
							小牧警察署	横断歩道等の塗り直しを本部へ要望し、令和4年2月に完了しました。	令和3年度	完了
27	篠岡小	3	篠岡保育園東側付近 (市道林九反所1号線)	80名ぐらいの児童が朝、横断歩道を渡り、明治村小牧線の陸橋を渡って登校している。その横断歩道の舗装にひびが入っている。低学年の児童がそれにつまづき、転んでしまうことがあった。	舗装工事と横断歩道の塗り直し	市	道路課	舗装修繕済み。	令和3年度	完了
							小牧警察署	横断歩道の塗り直しを本部へ要望し、令和4年2月に完了しました。	令和3年度	完了
-	篠岡小	通学路外	林1753付近	通学路外であるが、県道195号線の池之内交差点を回避する抜け道で、細いわりに交通量がある。児童は現在2名ほどがその道を通り、集合場所へ向かっている。	通学路ではないので「通学路」の標識や看板は立たないが、「児童が通学に使っています」のような、児童が通学に使っていることを知らせるような看板を立てていただきたい。	市	通学路外のため、合同点検は行いませんが、情報共有します。			

【公表用】通学路緊急合同点検 実施箇所及び対策一覧(令和6年3月末現在)

…令和5年度に対策が完了したところ

番号	学校名	学校内番号	通学路の危険箇所	状況・危険の内容	要望	道路管理者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
28	北里小	1	セブンイレブン小牧下小針天神一丁目店～岐阜タンメン駐車場付近(県道春日小牧線)	県道の西側に歩道があるが、セブンイレブンから岐阜タンメン駐車場のある交差点まで横断歩道がないため、県道の東側に家がある児童が集合場所に向かうため道路を横切り危険である。また、抜け道で児童の登下校の時間に交通量が多く、スピードを出す車がある。	横断歩道の設置をお願いしたい。また、児童の登下校の時間だけでも速度規制をしてほしい。	県	小牧警察署	30キロの標示及び標識の追加を本部へ要望し、令和4年2月に完了しました。	令和3年度	完了
29	北里小	2	十三塚橋付近(市道多気中町藤島町梵天線)	十三塚橋付近は十字路にはなっておらず、見通しが悪い。十三塚橋は車道と歩道と分かれており、橋の柵部分が運転手の視界を遮ってしまう。西から十三塚橋を渡って左折する車が、橋を渡り終えて横断歩道を渡ろうとする児童を確認しづらく、事故が起こりそうになることが多々ある。パトロールボランティアからも、危険であると申し出がある。	歩いている児童の様子が運転手から確認しやすい歩道にしてほしい。	市	道路課	藪(つた)刈済み。	令和3年度	完了
30	一色小	1	県立小牧特別支援学校北側正門付近	登下校時に車の出入りが多い。	標識等の設置	市	教育総務課	通学路看板を設置しました。	令和3年度	完了
31	小木小	1	世尊寺北西交差点	点滅信号のある交差点の横断歩道を児童は横断する。児童が通る側の信号は赤色の点滅である。車側が黄色の点滅信号であるためか、児童が横断を待っていても7割程度の車は止まらず、大変に危険である。	歩行者用の押しボタン信号を設置するか、通常の信号にするかしてほしい。	市	小牧警察署	・横断歩道や一時停止の塗り直しを本部へ要望し、令和4年2月に完了しました。 ・交通監視活動を実施しました。	令和3年度	完了
32	小牧原小	1	清友公園北側道路	車の交通量が多いが歩道がない。	ガードレールをつける。	市	小牧原小学校	公園出入口の新設後、通学路を変更しました。	令和3年度	完了
33	小牧原小	2	小家前橋付近	橋の上は、車との距離が近くなり危ない。	ガードレールなど車から守れるものを作る。	市	小牧原小学校	交通安全指導を行いました。	令和3年度	完了
							教育総務課	通学路看板を設置しました。	令和3年度	完了
34	小牧原小	3	小牧原小学校前横断歩道橋	歩道橋の手すりにぐらつきがあるところがある。	手すりの安定	市	道路課	ぐらつき改修済み。	令和3年度	完了

【公表用】 通学路緊急合同点検 実施箇所及び対策一覧(令和6年3月末現在)

…令和5年度に対策が完了したところ

番号	学校名	学校内番号	通学路の危険箇所	状況・危険の内容	要望	道路管理者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
35	小牧原小	4	小牧原新田1448-5~小牧原新田1467-5付近(市道外坪東田中南原線)	狭い道だが抜け道になっており交通量が多い。	ガードレールがあると安心。	市	道路課	外側線再塗装済み。	令和3年度	完了
							教育総務課	みどり線を設置しました。	令和4年度	完了
36	小牧原小	5	やまげん接骨院付近南側道路	歩道のみどり線はあるが、狭く、一列でない状況。車道と歩道の境目が危険。	もう少し境目をしっかりとする。	市	教育総務課	みどり線を設置しました。	令和4年度	完了
37	小牧原小	6	末広自動車付近南側道路	抜け道で交通量が多い。一段上がったところに歩道があり、こどもが車道においてしまう。	安全に通れるようにする。	市	小牧原小学校	交通安全指導を行いました。	令和3年度	完了
38	小牧原小	7	小牧原小学校西側道路	道が狭く車が通ると危ない。	子どもが安全に通れるようにする。	市	教育総務課	みどり線を設置しました。	令和4年度	完了
39	小牧原小	8	ビッグリブ小牧店東側道路(市道合瀬川右岸堤2号線)	草が生い茂って道が狭く、自転車とすれ違うとき危ない。	草を刈る。自転車への注意喚起。	市	道路課	草刈業務委託の範囲内、今年度施工済み。必要があればお手数ですがその都度お知らせください。	令和3年度	完了
40	小牧原小	9	小牧原新田1120-1付近南側道路、新町一丁目32-1付近北側道路(市道小屋前1号線)	看板などにより通学路だと分かるようになっており、高速道路の高架下の道にはガードレールもあるが、横断歩道付近は車がよく通り、危ない。	子どもが安全に通れるようにする。	市	教育総務課	通学路看板を設置しました。	令和3年度	完了
							道路課	路面表示施工済み。	令和3年度	完了
41	小牧原小	10	管清工業従業員専用駐車場付近	側溝があり自転車を避けるとき危ない。	側溝の修復	市	小牧原小学校	交通安全指導を行いました。	令和3年度	完了

【公表用】通学路緊急合同点検 実施箇所及び対策一覧(令和6年3月末現在)

…令和5年度に対策が完了したところ

番号	学校名	学校内番号	通学路の危険箇所	状況・危険の内容	要望	道路管理者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
42	小牧原小	11	間々原新田1067-3～ 間々原新田1070付近	歩道がなくかなり危ない。	ガードレールなど車から 守れるものを作る。	市	教育総務課	みどり線を設置しました。	令和4年度	完了
43	小牧原小	12	宝マンション小牧西側 及び南側道路 (市道渡り場2号線)	朝、車が止まらず角を曲がるから危ない。	横を通る道にも一旦停止 をつくる。	市	小牧原小学校	交通安全指導を行いました。	令和3年度	完了
							道路課	外側線施工済み。	令和3年度	完了
44	小牧原小	13	間々原新田595北側道 路 (市道東名側道南路線)	高速道路の高架下を過ぎたところに信号が ないため危険。	安全に渡れるようにする。	市	道路課	外側線再塗装済み。	令和3年度	完了
45	本庄小	1	小松寺二丁目5-3～小 松寺二丁目85付近 (小松寺二丁目1号線)	横断歩道に車が突っ込む可能性がある。 裏道でスピードが出やすく、速度規制もな い。	減速を促す立て看板やカ ラー舗装(ゾーン30な ど)、速度制限の標識(30 キロ程度)の設置などを お願いしたい。	市	教育総務課	みどり線を再塗装しました。	令和3年度	完了
							道路課	路面表示施工済み。	令和3年度	完了
							小牧警察署	注意喚起の看板を設置しました。	令和4年度	完了
46	本庄小	2	コーポ・太閤南西交差 点	横断歩道があるが、車の往来が大変多く危 険である。スピードも出やすい。	押しボタン信号を設置し てほしい。	県	本庄小学校	通学路を変更しました。	令和3年度	完了

※三ツ瀨小、米野小、桃ヶ丘小、陶小、光ヶ丘小、大城小は該当なし