

【公園の周辺状況】

公園北東側

公園北東部に位置する、鷹ヶ池交差点（①）から対象地を見ると、木が茂っている様子がよく見える。市道岳造1号線（②）は片側一車線の道路で制限速度が40km/時となっている。

また、公園北側は住宅と隣接しており、公園の整備運営においては、周辺住民への配慮が必要である。




①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

公園西側

市道法尺寺6号線の公園北西側（⑧）から対象地を見ると、調整池を見ることができる。



⑧



⑨



⑩



⑪

公園南西側

公園南西側（⑬）から対象地を見ると、調整池を見ることができる。



⑫



⑬



⑭



⑮



⑯

公園南側

公園南側（⑱）から対象地を見ると、会社と隣接している様子が見える。



⑰



⑱



⑲

公園東側

公園東側（⑳）から公園の様子を見ることができる。周辺接道状況を鑑みたとき、公園への入り口となることが想定される。



⑳



㉑



㉒