

令和 6 年度 通学路交通安全プログラム合同点検 実施箇所及び対策一覧（令和 7 年 3 月現在）

※みどり線の設置予定箇所を含む

学校名	学校内 優先順 位	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	道路 管理 者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
三ツ渚小	1	舟津八反田1号線 小牧市舟津876番地付近	巾下川にかかる橋の横を通る道は大変交通量が多い。安全の関係で橋の部分だけ盛り上がっており、車道と歩道を隔てるものが何もない。そのため橋を渡る際に転倒した場合、車道に飛び出す危険性が高い。	・ガードレールの設置	市	市（道路課）	転落防止柵としてガードパイプを設置しました。	令和7年1月末	完了
	2	県道西ノ島江南線 天理教三ツ渚分教会東交差点	交通量が激しく、スピードを出す。歩行者が止まっても止まらず、かなりのスピードで走り去る。	・押ボタン信号の設置	県	小牧警察署	押ボタン信号の設置を検討します。ただし、押ボタン信号を設置する条件として、既設の横断歩道を交差点から離れた直線道路へ移設する必要があります。設置場所をご検討の上、再度ご相談ください。	未定	未完了
	3	県道小口名古屋線 スペクトル舟津の南 天神社の東周辺	車がすれ違うのも難しいくらいの道幅だが、スピードを出す車が多い。抜け道であるので交通量も多い。車同士がすれ違うとき、それに気を取られて歩行者や自転車への注意がおりそかになる心配がある。坂道であるので加速してくる車もある。	・「児童横断注意」等、 路面表示の塗りなおし ・「通学路」の看板を設置 ・歩道と車道を隔てる白線のひき直し	県	尾張建設事務所	「児童横断注意」の路面標示およびドットマークの白線について、消えかかっていることを現地にて確認しました。今年度中に引き直しを実施予定とさせていただきますので、よろしくお願いします。	令和6年度	完了
						市（教育総務課）	「通学路学童に注意」看板の設置を検討しましたが、現地を確認したところ、県道小口名古屋線と通学路の交差点には、各方向から来る車に見えるよう、既に複数枚の看板が設置されていました。追加で設置する場所がないため看板の新規設置は見送ります。	令和6年10月	完了
	4	国道155号にかかる歩道橋 三ツ渚1749-5付近	劣化が激しい。塗料が剥げており、階段についている滑り止めが機能を果たしていない。降雨の際、歩道橋で足を滑らせ転倒する児童が多い。耐震性の面でも不安を感じる。	・歩道橋の補修工事	県	尾張建設事務所	該当箇所の歩道橋に関しては点検の結果、修繕が必要と判定しております。来年度修繕方法について設計を予定しており、その後修繕工事を行わせていただきますので、よろしくお願いします。	令和7年度	未完了
	5	名神側道北路線 三ツ渚原新田三ツ渚線との 交差点	名神高速道路の側道と三ツ渚原新田三ツ渚線とが交差する部分であり、一方通行の出口でもあるため、交通量が非常に多い。多くの車が一時停止後交差点に進入し、左折か右折をするため、児童は交差点に入ることができず、手前で待たなくてはいけないことが多い。	・横断歩道の整備	市	小牧警察署	横断歩道の設置を検討します。横断歩道の設置にあたり、近接する東側の既設横断歩道を移設することの是非についてご検討の上、再度ご相談ください。	未定	未完了
味岡小	6	諏訪塚2号線 大字三ツ渚409番地1付近	通学路であることを明示してほしい。	・みどり線の設置	市	市（教育総務課）	みどり線については、令和 7 年度に設置工事をします。	令和 7 年度	未完了
	1	記念線 大字文津151番地付近	通学路であることを明示してほしい。	・みどり線の設置	市	市（教育総務課）	みどり線については、令和 7 年度に設置工事をします。	令和 7 年度	未完了

令和 6 年度 通学路交通安全プログラム合同点検 実施箇所及び対策一覧（令和 7 年 3 月現在）

※みどり線の設置予定箇所を含む

学校名	学校内 優先順 位	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	道路 管理 者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
北里小	1	中町小針入鹿新田線と外堀 二丁目7号線の交差点 舟橋工務店北西	道路を東西に横断する場所。信号がない上に 交通量が多いため、保護者の見守り（旗当 番）があるが、登校時のみである。横断歩道 があるが、信号がなく大変危険。	・押ボタン信号の設置	市	小牧警察署	隣接する信号機と近く、運転者が隣接する信号機と誤認 する恐れがあります。そのため押ボタン信号の設置は原 則困難です。	-	不可
						市（教育総務課）	横断歩道の西側に「通学路学童に注意」看板を計2枚設 置しました。南北から来る車に見える位置にそれぞれ設 置しました。	令和6年10月	完了
	2	小牧市多気北町 多気交差点西	道路を南北に横断する場所である。交通量が 多く、横断歩道があるが信号がなく大変危 険。	・押ボタン信号の設置	市	小牧警察署	隣接する信号機と近く、運転者が隣接する信号機と誤認 する恐れがあります。そのため押ボタン信号の設置は原 則困難です。	-	不可
						市（教育総務課）	横断歩道の北側と南側に「通学路学童に注意」看板を計 2枚設置しました。東西から来る車に見える位置にそれ ぞれ設置しました。	令和6年10月	完了
						市（道路課）	外側線の引き直しと横断者注意の看板を設置します。	令和7年3月末	未完了
	3	下小針中島二丁目多気南町 線と多気北町9号線の交差 点にある横断歩道 矢頭洋紙(株)の北西	下小針中島二丁目多気南町線を東西に横断す る場所。交通量が多く、横断歩道はあるが、 信号がなく大変危険。	・押ボタン信号の設置	市	小牧警察署	歩道の幅が狭く信号の支柱を立てるのが原則困難な場所 です。そのため押ボタン信号は設置できません。	-	不可
						市（教育総務課）	横断歩道の東側と西側に「通学路学童に注意」看板を計 2枚設置しました。南北から来る車に見える位置にそれ ぞれ設置しました。	令和6年10月	完了
						市（道路課）	外側線の引き直しを行います。	令和7年3月末	未完了
	4	外堀二丁目東交差点 小針青山線を東西に横断す る横断歩道	信号があるが、交通量が非常に多く横断の 際、大変危険。また、歩行者用の信号機は南 北には設置されているが、東西には設置され ていない。	・横断歩道が消えかっ ている場所の塗りなおし ・歩行者用信号の設置 （東西方向）	市	小牧警察署	横断歩道の塗り直しを実施します。 また、歩行者用信号の設置を検討します。 愛知県警本部にも報告済の場所です。	未定	未完了
一色小	1	久保一色寺前1号線 久保一色南一丁目13番地2 付近（金六橋付近）	通学路であることを明示してほしい。	・みどり線の設置	市	市（教育総務課）	みどり線については、令和 7 年度に設置工事をします。	令和 7 年度	未完了

令和 6 年度 通学路交通安全プログラム合同点検 実施箇所及び対策一覧（令和 7 年 3 月現在）

※みどり線の設置予定箇所を含む

学校名	学校内 優先順 位	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	道路 管理 者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
小木小	1	県道小口名古屋線 小木2丁目交差点北	道路幅が狭く、歩道がない。かつ車通りが多い道路を通学路として利用している。	・歩道（歩車道境界ブロック）の設置 （道路を北上すると歩道を設置できている部分があるため通学路にも歩道設置を希望）	県	尾張建設事務所	歩道設置が必要と考えられますが、限られた予算の範囲内で対応する必要があるため、まずは事業中箇所の整備を進めたいと考えており、当該箇所の早期対策は困難である旨ご理解ください。 また、路面表示の塗り直し等につきましては予算に限りがあり、区画線が消えている区間が長いため、今年度の施工は難しい状況です。来年度の候補箇所として検討させていただきます。	未定	未完了
	2	小木1号線横断歩道 小木中央公園西側	横断歩道はあるが信号がないため、児童は信号のある交差点まで遠回りをしている。	・押ボタン信号の設置	市	小牧警察署	押ボタン信号の設置を検討します。ただし、押しボタン信号を設置する条件として、既設の横断歩道を交差点から離れた直線道路へ移設する必要があります。設置場所をご検討の上、再度ご相談ください。	未定	未完了
	3	県道小口名古屋線と市道北 外山小木線が交わる交差点 世尊寺北西	点滅信号のある交差点の横断歩道を児童は横断する。児童が通る側の信号は赤色の点滅である。車道が黄色の点滅信号であるため児童が横断を待っていても7割程度の車は止まらず、大変に危険である。	・押ボタン信号の設置または通常の信号の設置	県	小牧警察署	信号機の設置条件として、車両がすれ違うために必要な車道の幅員が確保されていないことをはじめ、歩道幅員が狭小で設置スペースが確保できません。そのため押ボタン信号の設置は原則困難です。 この場所については老朽化した点滅信号を廃止し、東西に一時停止の規制を設ける等のよりわかりやすい規制を検討しています。	未定	未完了
						尾張建設事務所	路面表示の塗り直し等につきましては予算に限りがあり、区画線が消えている区間が長いため、今年度の施工は難しい状況です。来年度の候補箇所として検討させていただきます。	未定	未完了
						市（教育総務課）	現地確認したところ、北から来る車が見える位置に看板は設置済だったため、横断歩道の西側に「通学路学童に注意」看板を1枚設置しました。新規設置看板は南から来る車に見える位置に設置しました。	令和6年10月	完了
	4	小木二丁目9号線 須田整形外科南側	抜け道として朝利用する方が多く、車通りが多い道路を通学路として利用している。また、近くに病院もあるため、自転車等で移動している方も多く、危険である。地域の方からも要望がでている。	・みどり線の設置	市	市（教育総務課）	みどり線については、令和 7 年度に設置工事をします。	令和7年度	未完了
	5	小木四丁目1号線 小木四丁目46番地～36番地付近	通学路であることを明示してほしい。	・みどり線の設置	市	市（教育総務課）	みどり線については、令和 7 年度に設置工事をします。	令和 7 年度	未完了
	6	藤島団地2号線 藤島一丁目145番地～269番地付近	通学路であることを明示してほしい。	・みどり線の設置	市	市（教育総務課）	みどり線については、令和 7 年度に設置工事をします。	令和 7 年度	未完了

令和 6 年度 通学路交通安全プログラム合同点検 実施箇所及び対策一覧（令和 7 年 3 月現在）

※みどり線の設置予定箇所を含む

学校名	学校内 優先順 位	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	要望	道路 管理 者	回答者	対策の内容	対策時期	結果
桃ヶ丘小	1	桃ヶ丘二丁目1号線 桃陵中学校の真北	植え込み内の植樹（1本）が風で折れ、とがったまま立っていて、何かの拍子でぶつかりけがをする恐れがある。	・折れた木の撤去（抜根も含む）	市	みどり公園課	木の伐採、折れた木の撤去は完了しました。	令和6年度	完了
大城小	1	中島5号線 旧JA大草支店東側	道幅が狭く歩道がない。見通しが悪い箇所もある。登校時間帯の交通量が多く危険を感じる。街灯が少なく、夕方は薄暗い。	・通学路であることの明示 ・みどり線等の設置 ・街灯の設置	市	市（教育総務課）	みどり線については、令和 7 年度に設置工事をします。	令和7年度	未完了
						市（市民安全課）	防犯灯は電柱に設置するため、土地所有者及び隣接する住居等の同意の上、区長申請で設置可能となります。一部電柱は設置可能なため、区長申請をご検討ください。	未定	未完了
	2	古雅三丁目1号線 第一公園南交差点	歩行者用信号機のない横断歩道を横断する必要がある。	・歩行者用信号の設置	市	小牧警察署	信号設置を検討します。 愛知県警本部にも報告済の場所です。	令和7年度	未完了
	3	大草中1号線 城山三丁目7番地1付近	通学路であることを明示してほしい。	・みどり線の設置	市	市（教育総務課）	みどり線については、令和 7 年度に設置工事をします。	令和 7 年度	未完了
小牧西中	1	巾下右岸堤線 小牧市大字舟津8771番地 付近	通学路であることを明示してほしい。	・みどり線の設置	市	市（教育総務課）	みどり線については、令和 7 年度に設置工事をします。	令和 7 年度	未完了