

過年度 通学路交通安全プログラム合同点検 実施箇所のうち対策未完了箇所一覧(令和7年3月現在)

※令和5年度までに対策が完了した箇所は掲載していません。

実施年度	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	道路管理者	要望する整備内容	対策内容	対策実施者	対策時期(予定)	対策完了
R5年	小牧小	小牧二丁目166付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
		小牧五丁目497付近 (県道小牧春日井線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		小牧四丁目425付近 (県道小牧春日井線)	歩行者溜まりに、車が飛び込んでこないか不安であり、危険である。車止め等の設置。	県	車止めの設置	ボラードを設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
	小牧南小	大字北外山56-3付近	中抜けの歩道になっており危険である。	県	歩道を設置してほしい。	歩道設置を行う予定です。今年度に用地買収を行う予定で買収でき次第、工事を行う予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課)	令和7年度	未完了
		交差点「南外山」付近	車道の東西の進行方向に右折帯が無く、信号が赤になっても右折する車があり、歩行者が巻き込まれる可能性がある。	県	車道の東西の進行方向に右折帯を設置してほしい。	右折帯を設置する予定です。今年度工事着手し、来年度も引き続き工事を行う予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課)	令和7年度	未完了
	三ツ瀨小	大字舟津1018付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
	味噌小	大字東田中2503-1付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
		久保新町51付近 (県道宮後小牧線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		久保新町22付近 (県道名古屋犬山線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		大字岩崎260付近 (県道名古屋犬山線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		大字岩崎654付近 (県道宮後小牧線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		大字岩崎1165付近 (県道宮後小牧線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		大字岩崎1192付近 (県道宮後小牧線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了

過年度 通学路交通安全プログラム合同点検 実施箇所のうち対策未完了箇所一覧(令和7年3月現在)

※令和5年度までに対策が完了した箇所は掲載していません。

実施年度	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	道路管理者	要望する整備内容	対策内容	対策実施者	対策時期(予定)	対策完了
R5年	北里小	外堀二丁目220付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
		藤島町居屋敷234付近 (県道名古屋外環線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		藤島町居屋敷239付近 (県道名古屋豊山稲沢線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		下小針天神一丁目16付近 (県道春日小牧線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
	米野小	二重堀947付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
		中央四丁目1付近 (国道155線)	歩行者溜まりに、車が飛び込んでこないか不安であり、危険である。車止め等の設置。	県	車止めの設置	ポラードを設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		大字二重堀芒原81付近 (国道155線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
	一色小	久保一色3548付近の道路一帯	比較的道路幅があり、交通量が多い道路。みどり線が設置されているが、見えづらくなっている。	市	みどり線の引き直し。	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
		久保一色2888付近の道路一帯	道幅が狭く、車が通ると人とすれ違う際にぎりぎりで、大変危ない。	市	みどり線等の設置。	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
		久保一色南2丁目174付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
		久保一色南2丁目208付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
		久保一色南2丁目227付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
	小木小	小木四丁目368付近 (県道小口名古屋線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
	小牧原小	大字小牧原新田1722-2付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
		大字小牧原新田378付近 (国道155線)	歩行者溜まりに、車が飛び込んでこないか不安であり、危険である。車止め等の設置。	県	車止めの設置	ポラードを設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
		大字小牧原新田1400付近 (県道名古屋犬山線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了

過年度 通学路交通安全プログラム合同点検 実施箇所のうち対策未完了箇所一覧(令和7年3月現在)

※令和5年度までに対策が完了した箇所は掲載していません。

実施年度	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	道路管理者	要望する整備内容	対策内容	対策実施者	対策時期(予定)	対策完了
R5年	本庄小	大字久保一色558-9付近	通学路であることを明示してほしい。	市	みどり線等の設置	みどり線については、令和5年度に測量設計し、令和6年度に設置工事をしました。	市(教育総務課)	令和6年度	完了
	陶小	大字下末1219付近 (県道高蔵寺小牧線)	歩車道境界ブロックのみで、車が飛び込んできた場合に防ぎきれず、危険である。	県	防護柵の設置	防護柵を設置する予定です。予算状況により優先順位の高い箇所から工事着手する予定です。	愛知県 尾張建設事務所 (道路整備課・維持管理課)	未定	未完了
R4年	村中小	大字入鹿出新田 太平製作所東側の道路	(令和4年度にみどり線が設置された道路)丁字路を渡る場所があるが、県道158号小口名古屋線からの抜け道として通行する車や、工場に入る車など、交通量が多く危険である。	市	横断歩道を設置してほしい。 看板等で注意喚起してほしい。	令和6年度に横断歩道を設置しました。	小牧警察署	令和6年度	完了
						希望があれば、飛び出し注意等の看板を提供します。(学校または区からの申請が必要です。)	市(市民安全課)	-	未完了
	味岡小	県道宮後小牧線 観音堂橋南西のT字路	登校時、県道を東に向かって歩いてくる児童が、T字路を渡ってから右折し川沿いを進んでいく。そのT字路の車通りが多く、県道から右左折する車も多いので危険	市	東西に横断歩道を設置してほしい。(車の運転手に注意喚起を促す目的もある)	令和6年度に横断歩道を設置しました。	小牧警察署	令和6年度	完了
		東田中と小牧原新田の境 県営小牧住宅東の用水路沿いの道路	比較的広い道路だが、道路の東側にも西側にも白線が引かれておらず、路上駐車の手もある、児童が通学するのに大変危険。	市	道路東側(用水沿い)に白線を引いてほしい。(途中、道幅が狭くなっている、幅の狭いところだけでも)	外側線の新規設置を検討します。事前に区長に確認します。	市(道路課)	未定	未完了
	陶小	大字下末地内 東名高速道路高架下及び周辺道路	高架下は電灯もなく、日中でも暗くなり防犯上危険。また窪地になってきているため、2年前に大雨が降った際には道路が水没し、児童が登校できなかったこともある。高架から南下する道は歩道のみみどり線もなく危険。交通量こそそこまで多くはないが、全校の約3分の1の児童が通る道であるため、整備をお願いしたい。	市	「電灯を設置する」 「高速道路高架下の排水設備の整備する」 「みどり線等の設置をする」 「横断歩道を設置する」ことを要望する。	既存の2ヶ所の電灯と排水施設があるため、整備不可です。 冠水時は通学路変更の検討をお願いいたします。	市(道路課)	-	不可
						南道建設(有)資材置き場沿いの道路からの横断歩道について、横断者が待機する場所がないため設置はできません。両側に横断者の待機場所が設置された場合は再検討します。 また、(株)三晃の南側の道についても、横断者が待機する場所がないため設置はできません。両側に横断者の待機場所が設置された場合は再検討します。	小牧警察署	-	不可
R3年	三ツ瀨小	大字三ツ瀨2024-2付近の交差点	県道西之島江南線は、登校時間帯には通勤・通学の交通量が多い。スピードを出して通行する車両が多いが、停止する車両は少ない。登校時は保護者や通学路ボランティアが付き添っているが、下校時にはそういうわけにもいかず、危険である。	県	手押し信号の設置	令和6年度要望と重複。令和6年にあらためて本部へ申請します。	小牧警察署	-	-
	小木小	小木中央公園西側交差点	横断歩道はあるが信号がないため、児童は信号のある交差点まで遠回りをしている。	市	横断歩道に押しボタン式信号の設置	令和6年度要望と重複。令和6年にあらためて本部へ申請します。	小牧警察署	-	-
	桃ヶ丘小	「桃花台西駅前」交差点	県道明治村小牧線上で交通量が多く、片側2車線のため自動車の速度も速い。東西間には歩行者信号があるものの、通学路になっている南北間にはない。	県	交差点の南北間に歩行者信号の設置	令和6年度も引き続き本部へ要望中です。	小牧警察署	未定	未完了

過年度 通学路交通安全プログラム合同点検 実施箇所のうち対策未完了箇所一覧(令和7年3月現在)

※令和5年度までに対策が完了した箇所は掲載していません。

実施年度	学校名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	道路管理者	要望する整備内容	対策内容	対策実施者	対策時期(予定)	対策完了
H30年	三ツ渚小	県道西之島江南線の天理教三渚分教会東の交差点	車の交通量が激しく、スピードを出す。歩行者が交差点を渡ろうと立っていても、停止せずかなりのスピードで走り去る。	県	押しボタン信号の設置	令和6年度要望と重複。令和6年にあらためて本部へ申請します。	小牧警察署	-	-
	北里小	藤島町公民館～藤島町居屋敷220セブンイレブン前	藤島公民館～セブンイレブンまでの間、歩行者用の道幅が狭い。一列で歩くよう指導しているが、雨天のときなど傘をさして通るのも危険を感じている。反対側にはガードレールがあるが、えぐち歯科クリニック前の交差点は東西南北ともに車の通行量が多く、信号での横断も危ない。	県 ※事業主体は市	藤島西交差点～セブンイレブンまでの南側に歩道を整備	2週間ほど、地区の保護者に立哨指導をしてもらい、現状把握・共通理解を図った。パトロールボランティアを募集し、依頼。	北里小学校	継続実施	継続実施
						藤島西交差点(えぐち 歯科クリニックの前)から旧公民館の区間については平成30年度に整備済みです。また、旧公民館から藤島交差点の区間については、整備に向け今年度は道路詳細設計を進めており、令和7年度から用地買収に着手する予定です。	市(道路課)	藤島西交差点から旧公民館は平成30年度完了 旧公民館から藤島交差点は事業中	未完了 (一部完了)
H30年	大城小	城山四丁目51番地付近第一公園南交差点	第一公園南交差点の東側の横断歩道を信号機に従って南北方向に横断をしているが、自動車用の信号機しかないため、信号が青から黄色に変わるタイミングで危険な状況が生じやすい。	市	歩行者用の信号機の設置	通学路パトロールボランティアさんに注意喚起の声がけを依頼する。	大城小学校	継続実施	継続実施
						令和6年度要望と重複。令和7年度中に施工予定です。	小牧警察署	令和7年度	未完了
		大字大草1417付近～JA尾張中央大草支店付近	道幅が狭く歩道もないため、車両が通ると危ない。また、木が生い茂り日中も薄暗い箇所があるため交通安全上に加え防犯上の危険もある。特に、下校時は児童が一人になることもあるため心配である。	県・市	県道神屋味美線の歩道整備	県道神屋味美線の歩道整備がされたら、通学路を変更。	大城小学校	未定	未完了
						限られた予算の中で対応させていただく必要があり、現在小牧市内の他事業を行っているため、他事業の完了後に小牧市と調整しながら事業化を検討します。	愛知県 尾張建設事務所	未定	未完了
H28年	小牧原小	小牧原一丁目地内(自才前交差点)	国道155号(片側2車線)と市道公園線が交差し、交通量が多い。朝の通勤通学時間帯は、交通指導員が立っているが、黄色から赤信号に変わっても、車両が交差点に入ってくる。	県・市	横断歩道橋の設置やスクランブルによる歩行者用信号の設置	横断歩道橋の設置工事に着手しております。来年度完了予定です。	愛知県 尾張建設事務所	令和7年度	未完了
						(検討内容) 要望の交差点は、全方向とも交通量が多く、スクランブルともなれば、歩行者のみの横断時間を十数秒必要となるため、渋滞の要因ともなるので、不可。	小牧警察署	不可	不可

令和6年度に進展があった箇所
対策未完了箇所のうち一部対応済み、もしくは、対応不可等の結論が出ている箇所